

Samenvatting inspectie

Voorziening	Wedstrijdvoorziening	Wedstrijdgeschikt	Veilig
Toegankelijkheid Test	Ja	Ja	Ja
Rondbaan (1) A	Ja	Ja	Ja
Sprintbanen (2 hoofdgebruik) A	Ja	Ja	Ja
Verspringen (4) A	Ja	Ja	Ja
Verspringen (4) B	Ja	Ja	Ja
Hinkstapspringen (5) A	Ja	Ja	Ja
Hoogspringen (6) A	Ja	Ja	Ja
Hoogspringen (6) B	Ja	Ja	Ja
Hoogspringen (6) C	Nee	Nee	Ja
Discuswerpen (9) A	Ja	Ja	Ja
Speerwerpen (10) A	Ja	Ja	Ja
Speerwerpen (10) B	Ja	Ja	Ja
Kogelstoten (11) A	Ja	Ja	Ja
Kogelstoten (11) B	Ja	Ja	Ja
Kogelstoten (11) C	Nee	Nee	Ja

* Als er 'nee' staat in de samenvatting inspectie onder de kop 'wedstrijdvoorziening', dan betreft de voorziening een trainingsvoorziening.

Aanvullende opmerkingen

De kunststofvlakken zijn vervuild door alggroei en mosgroei. Het wordt dringend aanbevolen om de kunststofvlakken periodiek, bij voorkeur jaarlijks, intensief te laten reinigen met gespecialiseerde apparatuur.


Bijzonderheden samenvatting

-

Opmerkingen

1. Per voorziening worden de volgende conclusies afgegeven:
 1. wedstrijdvoorziening (ja/nee)
 2. wedstrijdgeschikt (ja/nee)
 3. veilig (ja/nee)
2. Voorzieningen die enkel voor training worden gebruikt, worden op veiligheid geïnspecteerd.
3. Voor onveilige voorzieningen wordt ieder gebruik afgeraden (zie voor een uitgebreide toelichting bijlage 1)
4. Wedstrijdgeschikt is alleen mogelijk in combinatie met een veilige voorziening.
5. Indien een voorziening om welke reden dan ook, niet kan worden geïnspecteerd, wordt deze als 'niet wedstrijdgeschikt' en onveilig aangemerkt, tenzij de inspecteur nadere argumentatie opneemt in dit rapport.
6. Indien een voorziening is gerenoveerd, dient deze aan de NOC*NSF voorschriften (normen) voor nieuwbouw te voldoen en moet deze wedstrijdgeschikt en veilig zijn. Toetsing aan de NOC*NSF voorschriften (normen) wordt uitgevoerd door een daartoe geaccrediteerd meetinstituut (thans Kiwa ISA Sport en SGS) en de wedstrijdgeschiktheid en veiligheid middels een inspectie door de Atletiekunie.
7. De Atletiekunie streeft er naar om ongeveer 9 maanden voor het einde van de lopende inspectietermijn van 3 jaar (indoor 6 jaar) een voorinspectie uit te voeren. Na het uitvoeren van een voorinspectie wordt de samenvatting van deze inspectie nog niet vermeld op de website van de Atletiekunie
8. Aanpassingen na afkeuring, zijnde niet renovaties, komen voor een eindinspectie door de Atletiekunie in aanmerking, mits deze eindinspectie binnen de huidige inspectietermijn wordt uitgevoerd.
9. De ingevulde "samenvatting inspectie" en de situatieschets van het eindinspectierapport wordt integraal gepubliceerd op de website van de Atletiekunie en is maatgevend voor het toekennen en organiseren van wedstrijden onder auspiciën van de Atletiekunie en erkenning van records.
10. Indien een voorinspectierapport is uitgebracht maar bij afloop van de inspectieperiode geen eindinspectie is aangevraagd, wordt een samenvatting van het voorinspectierapport gepubliceerd op de website van de Atletiekunie. Wanneer op een later moment alsnog een eindinspectie wordt aangevraagd, wordt na afronding van de eindinspectie alsnog de samenvatting van het eindinspectierapport gepubliceerd. In alle gevallen blijft de oorspronkelijke termijn van 3 jaar (indoor 6 jaar) in stand en leidt latere publicatie niet tot een verlenging van de inspectieperiode.

Situatieschets



sportpark Wachtelenberg / Wachtelenbergweg 15 / 8162XC Epe / 2022

ingang en clubgebouw

Bijlage 1: Toelichting aspect ‘veiligheid’ atletiekvoorzieningen

Keuringsinstanties keuren sportaccommodaties op sporttechnische eigenschappen en beoordelen of deze aan de voorschriften (normen) van NOC*NSF en aan de reglementen van de Atletiekunie voldoen betreffende sportfunctionaliteit en bruikbaarheid.

De Atletiekunie voert periodieke inspecties van atletiekaccommodaties uit. Hierbij worden alle aanwezige voorzieningen op de atletiekaccommodatie door de accommodatie-inspecteurs van de Atletiekunie beoordeeld op de aspecten veiligheid en wedstrijdgeschiktheid (TR 2 (Artikel 140) Wedstrijdreglement Atletiekunie). De reglementen die ten grondslag liggen aan de inspectie bevatten niet alleen regels over de wedstrijdgeschiktheid, maar ook over de veiligheid. De inspecteurs gaan uit van de reglementen, maar daarnaast beoordelen de inspecteurs de voorzieningen ook op andere gebreken die risico's kunnen opleveren voor de veiligheid van atleten, juryleden en publiek, zowel bij wedstrijden als bij trainingen.

In het rapport dat de Atletiekunie opstelt naar aanleiding van de inspectie, wordt te allen tijde een toelichting gegeven indien een voorziening is afgekeurd op veiligheid. Vaak wordt ook een advies opgenomen over het herstel van het gebrek. In veel gevallen zijn gebreken met vrij eenvoudige ingrepen te herstellen. Voorzieningen die onveilig zijn worden in het rapport automatisch als niet-wedstrijdgeschikt aangemerkt.

Wanneer in een inspectierapport een voorziening als onveilig wordt aangemerkt, raadt de Atletiekunie het gebruik van de desbetreffende voorziening af, zowel bij trainingen als bij wedstrijden.

Bij onveilige voorzieningen is er risico op blessures. Een ongeval is echter ook mogelijk, in incidentele gevallen een ernstig ongeval. Wanneer een ongeval plaatsvindt op een voorziening die in het inspectierapport op veiligheid is afgekeurd, kan dit een rol spelen bij het bepalen van de aansprakelijkheid van de verantwoordelijke partijen. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid kan zowel liggen bij de eigenaar van de accommodatie (de gemeente, een beheerstichting of de vereniging), als bij de vereniging/ organisatie die de accommodatie gebruikt. Indien er zich een ongeval heeft voorgedaan op een voorziening die als onveilig is aangemerkt, kan het voorkomen dat uiteindelijk de rechter mede aan de hand van het inspectierapport een uitspraak doet over de vraag of de eigenaar en/of de vereniging in gebreke waren en dus aansprakelijk zijn.

De Atletiekunie adviseert verenigingen en trainers dan ook om geen gebruik te maken van onveilig gerapporteerde voorzieningen.