

Samenvatting inspectie

Voorziening	Wedstrijdvoorziening	Wedstrijdgeschikt	Veilig
Rondbaan (1) A	Ja	Ja	Ja
Sprintbanen (2 hoofdgebruik) A	Ja	Ja	Ja
Steeple chase mannen - 0,914 m ± 0,003 m (3) A	Ja	Ja	Ja
Steeple chase vrouwen - 0,762 m ± 0,003 m (3) B	Ja	Ja	Ja
Steeple chase mannen U18 - 0,838 m + 0,003 m (3) C	Ja	Ja	Ja
Verspringen (4) A	Ja	Ja	Ja
Verspringen (4) B	Ja	Ja	Ja
Verspringen (4) C	Ja	Ja	Ja
Verspringen (4) D	Ja	Ja	Ja
Hinkstapspringen (5) A	Ja	Ja	Ja
Hinkstapspringen (5) B	Ja	Ja	Ja
Hoogspringen (6) A	Ja	Ja	Ja
Hoogspringen (6) B	Ja	Ja	Ja
Polstokhoogspringen (7) A	Ja	Nee	Nee
Polstokhoogspringen (7) B	Ja	Ja	Ja
Discuswerpen (9) A	Ja	Ja	Ja
Speerwerpen (10) A	Ja	Ja	Ja
Speerwerpen (10) B	Ja	Ja	Ja
Kogelstoten (11) A	Ja	Ja	Ja
Kogelstoten (11) B	Ja	Ja	Ja
Kogelstoten (11) C	Nee	Nee	Ja


Bijzonderheden samenvatting

1. Voorziening 7a voor polsstokhoogspringen was tijdens de inspectie niet veilig en niet wedstrijdgeschikt, maar kan veilig en wedstrijdgeschikt gemaakt worden door het correct plaatsen van de op de accommodatie aanwezige landingsmat volgens Wedstrijdreglement TR28.12 en van de staanders volgens Wedstrijdreglement TR28.1 en TR28.8 t/m 10. De veiligheid en de wedstrijdgeschiktheid zijn dan ter beoordeling van de wedstrijdleader.
2. **De voorzieningen 7a en 7b voor polsstokhoogspringen zijn vanaf 1 januari 2024 niet meer wedstrijdgeschikt. Zie Wedstrijdreglement TR28.12 en Supplement pag. 10..**

Opmerkingen

1. Per voorziening worden de volgende conclusies afgegeven:
 1. wedstrijdgeschikt of niet wedstrijdgeschikt
 2. veilig of onveilig
2. Voorzieningen die enkel voor training worden gebruikt, worden op veiligheid geïnspecteerd.
3. Voor onveilige voorzieningen wordt ieder gebruik afgeraden (zie voor een uitgebreide toelichting bijlage 1)
4. Wedstrijdgeschikt is alleen mogelijk in combinatie met een veilige voorziening.
5. Indien een voorziening om welke reden dan ook, niet kan worden geïnspecteerd, wordt deze als 'niet wedstrijdgeschikt' en onveilig aangemerkt, tenzij de inspecteur nadere argumentatie opneemt in dit rapport.
6. Indien een voorziening is gerenoveerd, dient deze aan de NOC*NSF voorschriften (normen) voor nieuwbouw te voldoen en moet deze wedstrijdgeschikt en veilig zijn. Toetsing aan de NOC*NSF voorschriften (normen) wordt uitgevoerd door een daartoe geaccrediteerd meetinstituut (thans Kiwa ISA Sport en SGS) en de wedstrijdgeschiktheid en veiligheid middels een inspectie door de Atletiekunie.
7. De Atletiekunie streeft er naar om ongeveer 9 maanden voor het einde van de lopende inspectiecyclus van 3 jaar een voorinspectie uit te voeren. Na het uitvoeren van een voorinspectie wordt de samenvatting van deze inspectie nog niet vermeld op de website van de Atletiekunie
8. Aanpassingen na afkeuring, zijnde niet renovaties, komen voor een eindinspectie door de Atletiekunie in aanmerking, mits deze eindinspectie binnen de huidige inspectietermijn wordt uitgevoerd.
9. De ingevulde "samenvatting inspectie" en de situatieschets van het eindinspectierapport wordt integraal gepubliceerd op de website van de Atletiekunie en is maatgevend voor het toekennen en organiseren van wedstrijden onder auspiciën van de Atletiekunie en erkenning van records.
10. Indien een voorinspectierapport is uitgebracht maar bij afloop van de inspectieperiode geen eindinspectie is aangevraagd, wordt een samenvatting van het voorinspectierapport gepubliceerd op de website van de Atletiekunie. Wanneer op een later moment alsnog een eindinspectie wordt aangevraagd, wordt na afronding van de eindinspectie alsnog de samenvatting van het eindinspectierapport gepubliceerd. In alle gevallen blijft de oorspronkelijke cyclus van 3 jaar in stand en leidt latere publicatie niet tot een verlenging van de inspectieperiode.

Situatieschets



Sportpark Rusheuvel / Rusheuvelstraat 49 / 5346JH Oss / 2023

ingang en clubgebouw